

SEZNAM REKLAMOVANÝCH ZÁVAD

v rámci akce „ZŠ waldorfská, Praha 5 - Jinonice, obj. Mezi rolemi 1017/8 –
odstranění reklamovaných závad“

1. **Nedostatečně ukotvené sloupky venkovního osvětlení** (kompletní demontáž všech stávajících sloupků venkovního osvětlení) – lokalizace závady viz grafická příloha
2. **Opětovně poškozená omítka v technické místnosti v 1. NP** (opakující se lokální zavlhnutí stěny u dveří) – lokalizace závady viz grafická příloha
3. **Opětovně propadlá betonová zámková dlažba a terén za vjezdovou bránou** (před hl. vchodem do objektu), **propadlá dlažba v prostoru podloubí** (u hl. vchodu do objektu) **a u retenční nádrže** – lokalizace závady viz grafická příloha
4. **Prohnuté dveře sborovny v 1. NP** (okraje křídla doléhají pouze nahoře a dole, nikoli však střed křídla u zámku), **nefunkční elektronický zámek** – lokalizace závady viz grafická příloha
5. **Propadlá betonová zámková dlažba na parkovišti nad objektem pavilonu** – lokalizace závady viz grafická příloha
6. **Oprava světlovodu v jazykové učebně ve 2. NP** – lokalizace závady viz grafická příloha
7. **Odtržený marmolitový sokl** (vč. perlinky a lepidla) **podél budovy na jižní fasádě** (vzniklou spárou zatéká do konstrukce objektu) – lokalizace závady viz grafická příloha
8. **Předstěna výlevky v technické místnosti v 1. NP nemá obklady a vlhne** – lokalizace závady viz grafická příloha
9. **Poškozený povrch lité podlahy v technické místnosti v 1. NP a ve strojovně VZT ve 2. NP** (povrch podlah je lokálně popraskán a „odlupuje se“) – lokalizace závady viz grafická příloha