

Stručný stavební popis objektu Polikliniky Barrandov

Budova byla projektována v roce 1983-84, má 1 PP, celkem až 5 NP a na střeše ještě nástavbu. Dle dokumentace se jedná o dva dilatačně oddělené celky. Konstrukčně jde o skeletový systém MS-71, třítrakt s průvlaky v příčném směru, obvodový plášť má být keramický 350mm, dozdívky převážně z cihelných bloků 365mm. Střechy jsou údajně dvouplášťové, původní tepelná izolace údajně 120mm minerální rohože, je možné, že byl při opravách asfaltových pásů přidán i polystyren, vrstvy střech nejsou známy (budou třeba sondy). Malá část střechy plechová, u nástavby výtahu. V nižších patrech jsou terasy také s asfaltovou krytinou. Podlahy ve vytápěných částech suterénu by měly obsahovat 35mm Lignoporu.

Okna a slunolamy jsou v původní dokumentaci zmiňována „Napako“, „Feal“. Na fotografiích objektu jsou patrná kovová okna a slunolamy jsou přišroubovány k rámům oken. Některá okna mají mříže.

Malá část oken a vchodů jsou již nová (severní fasáda nižší třípodlažní části). Na severní vyšší části je v 1.NP novým zasklením vytvořeno závětří (z jedné strany otevřené do exteriéru).

Fasáda je z části omítнутa, z části obložena cihelnými pásky. Na fasádě je několik klimatizačních jednotek, po fasádě je veden nerezový komín.

Na střeše je většina oplechování, výdechů ventilací a část ventilátorů původních.

Je k dispozici zaměření objektu v elektronické podobě (projektant si musí zkontrolovat, zda odpovídá realitě), dále je v archivu částečná původní dokumentace (chybí například podrobné prokótované řezy). Kromě dokumentace z roku 1983 a 1984 je ještě změna z roku 1988, týkající se údajně jen dispozice stomatologické laboratoře a přilehlých kanceláří.

Povrch povětrností opotřebované fasády zatím vizuálně nejeví výraznější statické poruchy, povrchové vrstvy se odslupují na exponovaných místech, na rohu 1.NP novější zasklené závětří:



Příloha č. 2 ZD: Stručný stavební popis a foto objektu Polikliniky Barrandov

Severní vchod v místě spojení vyšší a nižší části, napravo od něj jsou v třípodlažní části již nová okna, zřejmě s vyzděnými meziokenními vložkami. Menší vstup ze severu do posilovny také nový.



Příloha č. 2 ZD: Stručný stavební popis a foto objektu Polikliniky Barrandov

Nový hlavní vchod ze severu a druhý nový z jihu (ve styku vyšší a nižší části objektu):



Příloha č. 2 ZD: *Stručný stavební popis a foto objektu Polikliniky Barrandov*

Původní vstup na jižním dětském oddělení:



Povětrností narušovaná východní fasáda:



Příloha č. 2 ZD: Stručný stavební popis a foto objektu Polikliniky Barrandov

Vchod na východní části. Vozíčkáři zde mají vstup přes suterén ze dvora.



Příloha č. 2 ZD: *Stručný stavební popis a foto objektu Polikliniky Barrandov*

Střecha a terasa:



Příloha č. 2 ZD: Stručný stavební popis a foto objektu Polikliniky Barrandov

Detail oken a slunolamu na východní fasádě:

