

Restaurátorský průzkum
Čp. 3215, Drtinova 3a, Praha 5 – Smíchov



Srpen 2016

Restaurátorský průzkum

Předmětem restaurátorského je zjištění starší povrchové úpravy fasád, oken a vstupních dveří. Mechanické sondy byly provedeny v parteru fasády a ve vyšších patrech z oken, dále na oknech a kovových pantech a na vstupních dvoukřídlových dveřích do objektu.

Výsledky průzkumu

Fasáda - fasáda je v současné době dvoubarevná. Vystupující prvky (nárožní bosáže, okenní šambrány, římsy) v odstínu lomené bílé, základní plocha a parter v šedém odstínu. Vstupní portál a sokl byli později natřeny žlutým okrem. Průzkum prokázal, že původní úprava byla monochromní . Nejstarší nalezená barevná vrstva je v odstínu středního okru.

Okna - v současné době se v budově nachází okna z doby výstavby objektu ale i novodobá bez profilací a původního kování a jsou natřena bílým emailem. Průzkumem bylo prokázáno, že pod tímto stávajícím nátěrem byla nalezena barva v odstínu tmavší slonové kosti a starší barva v odstínu světlé slonové kosti na dřevěném podkladu.

Dvoukřídlové dveře - dveře jsou v současné době natřeny monochromním hnědým nátěrem, který je z vnější strany značně poškozen nebo zcela chybí. Pod tímto nátěrem byla nalezena starší barevná vrstva rovněž v hnědém odstínu a následuje světlý odstín světlé slonové kosti.

Návrh nové povrchové úpravy

Návrh nové povrchové úpravy byl navržen na základě výsledků provedeného průzkumu.

Fasáda – fasáda bude v monochromní povrchové úpravě v okrovém odstínu. Hladká štitová zeď na severní straně bude po opravě ponechána v odstínu štukové omítky nebo zvolena barva, která se tomuto odstínu bude co nejvíce podobná. Fasádní nátěr bude na minerální bázi.

Okna – nový nátěr bude v odstínu světlé slonové kosti.

Vstupní dveře - je pravděpodobné, že původní povrchová úprava (ikdyž průzkumem nebyla prokázána) byl fládr. Doporučuji provést novou povrchovou úpravu v hnědém odstínu. Přesný odstín hnědé bude určen na základě vybraného odstínu fasádního nátěru.

Miroslav Bielik
Mezceřtí I., čp. 213
252 19 Chrást'any



Miroslav BIELIK
restaurátor
Číslo 213, 252 19 Rudná
Telefon: 777 060 617
Email: bielik@cbox.cz
14917017



Hlavní vstupní průčelí - jižní strana.

Vinná ul. 116/16, 149 00 Praha 4
Kontakt: 224 22 19 19 (kancelář)
Tel.: 777 000 171, e-mail: info@vinnul.cz, IČ: 14917017



Boční fasáda – západní strana.



Boční fasáda – jižní strana.



Severovýchodní kout fasády.



Zadní strana fasády – severní strana – štítová zeď.



Sonda S1 – přízemí fasády na západní straně.
Průzkumem nebyly prokázány starší barevné vrstvy.



Sonda S2 – přízemí fasády na jižní straně. V horní části podokenní římsa, ve spodní části hladká plocha fasády. Průzkumem prokázány fragmenty okrového nátěru na štukovém podkladu.



Sonda S3 – druhé patro severovýchodního koutu fasády. Pod stávajícím šedým nátěrem prokázána barva fasádního nátěru v okrovém odstínu na štukovém podkladu.



Pod smytým stávajícím nátěrem na základní ploše je patrný okrový fasádní nátěr.



Sonda na okenním křídle ve druhém patře. Nejstarší nalezená barva v odstínu světlé slonové kosti.



Vstupní dvoukřídle dveře se segmentovým proskleným nadsvětlíkem.



Detail stavu emailových nátěrů z vnější strany vstupních dveří .

Vnitřní část - pravoúhelník
vlnovity 2 x 252,19/60mm
vel. "77mm" vlnit. hřebkovo-č. B. [49] 761"



Sonda na ploše z vnitřní strany. Pod stávajícím hnědým nátěrem prokázána emailová vrstva ve středně hnědém odstínu, následuje odstín lomené bílé (světlá slonová kost), tmely na dřevěném podkladu.



Sonda na kovovém závěsu vstupních dveří z vnitřní strany. Nález barevných vrstev se shoduje s předchozí sondou.