



Vysvětlivky ke kótám:

Tento stavební výkres je výkres skutečného stavu existující budovy a vznikl za pomoci nejrozličnějších geodetických metod, existujících výkresů a fotografií a následně byl okótován. Všechny hodnoty zde uvedené jsou zatíženy nevyhnutelnou chybou, která doprovází každé měření. Velikost této chyby je proměnlivá a odhad její střední hodnoty je: - ca 25 mm pro vodorovné vzdálenosti - ca 30 mm pro svislé vzdálenosti a výšky.

Platí jak kóty, tak kresba v intervalech určených výše uvedenými středními chybami s těmito výjimkami:

- 1) kóty nelze sčítat, protože jsou zaokrouhleny na cm, je možné odměřovat;
- 2) v označených oblastech nebylo měření provedeno pro nepřístupnost a kresba je víceméně schématická.

 <div>GBS Praha s.r.o., Rychnovská 408, 199 00 Praha 18 - Letňany tel.: 283 923 121, 283 920 536 e-mail: gbs@pbs.cz, www.gbs.cz GEODÉZIE BEZ STAROSTÍ</div>		Objednatel: Městská část Praha 5 náměstí 14, Příma 1381/4 150 22 Praha 5 - Smíchov	
Lokalita:	Křiškova 807/21, Praha 5 - Hlubočepy	Zaměřil: Jan Junger Výhotovil: Jan Junger Ověřil: Ing. Jan Kolář DWG: 10_Řez_B.dwg	Souř. systém: S-JTSK Výř. systém: Bp Číslo zak.: 28/2013 Datum: 25.7.2013 Počet A4: 8 (A1)
Název akce:	Poliklinika Barrandov Zaměření skutečného stavu budovy 2. etapa		
Výkres:	Řez B		
		Číslo výkresu: 10 (ze 16)	Měřítka: 1 : 100