



Vysvětlivky ke kótám:

Tento stavební výkres je výkresem skutečného stavu existující budovy a vznikl za pomoci nejrůznějších geodetických metod, existujících výkresů a fotografií a následně byl okótován. Veškeré hodnoty zde uvedené jsou zatíženy nevyhnutelnou chybou, která doprovází každé měření. Velikost této chyby je proměnlivá a odhad její střední hodnoty je: - cca 25 mm pro vodorovné vzdálenosti
- cca 30 mm pro svislé vzdálenosti a výšky.

Platí jak kóty, tak kresba v intervalech určených výše uvedenými středními chybami s těmito výjimkami:

- 1) kóty nelze počítat, protože jsou zaokrouhleny na cm, je možné odměřovat
- 2) v označených oblastech nebylo měření provedeno pro nepřístupnost a kresba je víceméně schématická.

<div><div><div></div><div><div>GBS</div><div>GBS Praha s.r.o., Rychnovská 408, 199 00 Praha 18 - Letňany tel.: 283 923 121, 283 920 536 e-mail: gbs@gbs.cz, www.gbs.cz GEODÉZIE BEZ STAROSTÍ</div></div></div></div>		Objednatel: Městská část Praha 5 náměstí 14. října 1381/4 150 22 Praha 5 - Smíchov	
Lokalita:	Krškova 807/21, Praha 5 - Hlubočepy		
Název akce:	<div>Poliklinika Barrandov</div> <div>Zaměření skutečného stavu budovy</div> <div>2. etapa</div>		
Výkres:	<div>Řez C</div>		
Zaměřil: Jan Junger		Souř. systém: S-JTSK	
Vyhotovil: Jan Junger		Výšk. systém: Bpv	
Ověřil: Ing. Jan Kolář		Číslo zak.: 28/2013	
DWG: 11_Řez_C.dwg		Datum: 25.7.2013	
		Počet A4: 2 (A3)	
Číslo výkresu:		Měřítko:	
11 (ze 16)		1 : 100	