

#### Soupis stávajícího stavu

- Stávající ochlazovací bazének nevyhovuje
- Míchání vody není řešeno bezpečně / optimálně
- Obklady neumožňují snadnou údržbu
- Chybí WC pro děti
- Chybí ventilace sauny
- Šatny jsou malé a špatně využitelné
- Celý prostor je morálně i technicky zastaralý a naprosto nevyhovující dnešním požadavkům
- V 90. letech byla provedena výměna vodovodu. Kanalizace a Elektroinstalace jsou pravděpodobně původní
- Stávající poloha kanalizace je neznámá. předpoklad je zakreslen ve výkresu kanalizace

#### LEGENDA MATERIÁLŮ

NOVÉ KONSTRUKCE JSOU ČERVENOU BARVOU, BOURANÉ ZELENOU

— STÁVAJÍCÍ ZDIVO BEZ ROZLIŠENÍ DRUHŮ

— STÁVAJÍCÍ NOSNÉ SLOUPY

Seznam stávajících místností					
Číslo místnosti	Název	Plocha [m2]	Světla výška [m]	Podlaha	Stěny
S.01	Sauna	6.12	2600	dlažba + dřev. rošt	omítka + dřev. rošt
S.02	WC	2.27	2750	dlažba	keram. obklad 1,7m
S.03	Sprchy	13.77	2750	dlažba	keram. obklad 1,7m
S.04	Šatna	8.38	2750	dlažba	omítka + malba
S.05	Šatna	9.03	2750	dlažba	omítka + malba

±0,000 = výškový systém místní

akce:

## OPRAVA SAUNY MŠ Nám. 14. října 2994/9a

Praha 5 - Smíchov

číslo akce:

2019\_A2

kat. území:

KÚ Smíchov

objednatel:

Městská část Praha 5 - odbor školství  
náměstí 14. října 1381/4, Smíchov, 150 00 Praha 5  
IČO: 000 63 631, DIČ: CZ 000 63 631

autor a

Atelier VJH s.r.o.

zodpovědný

Mladenovova 5, 143 00 Praha 12, IČ: 49354159

projektant:

776 800 333, atelier@vjh.cz, www.vjh.cz

šéf projektant:

Ing. arch. Miloš Hlaváček

zpracovatel

Atelier VJH s.r.o.

části:


Mladenovova 5, 143 00 Praha 12, IČ: 49354159

776 800 333, atelier@vjh.cz, www.vjh.cz

projektant:

Ing. arch. Matyáš Hron

schema:



stupeň:

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

datum:

12/2019

část:

STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

výkres:

SAUNA - Stávající stav

měřítko:

1:50

č. paré:

č. výkresu:

02