






#### LEGENDA

-  lokální plošné narušení
-  odstranění břečtanu vč. přísavky
-  poškozené Cu oplechování, vyrovnat
-  výměna oplechování
-  náter pozink. oplechování, mřížek, zábradlí

REVIZE 05/2024

**PROARCH spol. s r.o.**  
Jeremenkova 88, 140 00 Praha 4  
tel: 728 711 303, e-mail: frantisek.prajer@gmail.com  
IČ: 44847181  
DIČ: CZ44847181

šelfprojektant objektu:  
Ing. arch. F. Prajer  
projektant:  
Ing. L. Muchová

odpov. projektant specialista:  
stavba: **OPRAVA FASÁDY OBJEKTU PORTHEIMKA**  
Praha 5 - Smíchov, Štefánikova 68  
výkres: **půdorys 2. NP - návrh oprav**  
objednatel: Úřad městské části Praha 5, Nám. 14. října 1381/4, Praha 5  
stupeň PD: **DPS**  
formát A4: **3**  
mřížka: **1 : 100**  
datum: **07. 2023**  
profese: **ARS**  
výkres: **06**

K VEŠKERÝM ÚDAJŮM, UVEDENÝM NA TOMTO DOKUMENTU, JSOU AUTORSKÁ PRÁVA VYHRAZENA, JE ZAKÁZANO JEJICH KOPÍROVÁNÍ, ROZMNOŽOVÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ TŘETÍM OSOBÁM BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU FIRMY DLE ZÁK. č. 247/90 Sb.