


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	SVĚTLÁ VÝŠKA	NÁŠLAPNÁ VRSTVA	ČÍSLO SKLADBY Z TABULKY ÚPRAV POVRCHŮ					POZNÁMKA
					PODLAHA	STROP	PODHLÉD	STĚNY	OBKLAD	
410.1.	CHODBA	5,61	2,88	KER. DLAŽBA	KD 1	DU 7	-	DU 1	SOK 1	
410.2	POKOJ	13,80	2,87	PRKNA	VL 1	DU 7	-	DU 1,2,6	-	vč. obvodových dřev. lišt
410.3	KUCHYNĚ + OBÝVACÍ POKOJ	19,07	2,91	PRKNA	VL 1	DU 7	-	DU 1,2,6	DU 5	vč. obvodových dřev. lišt
410.4	KOUPELNA	3,46	2,7	KER. DLAŽBA	KDI 1	DU 8	PK1	DU 1	DU 3,4	
410.5	KOMORA	1,17	2,89	KER. DLAŽBA	KD 1	DU 7	-	DU 1,2	SOK 1	

LEGENDA PŘEKLADŮ

PR1	2x OCELOVÁ TYČ PROFILU L60x40x5 S.H. cca +2,01 m, DÉLKA ULOŽENÍ min. 150 mm
PR2	2x OCELOVÁ TYČ PROFILU L70x50x6 S.H. cca +2,01 m, DÉLKA ULOŽENÍ min. 150 mm
PR3	2x OCELOVÁ TYČ PROFILU IPE120 S.H. cca +2,51 m, DÉLKA ULOŽENÍ min. 200 mm



LEGENDA MATERIÁLŮ

	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ STĚNY Z SDK DESEK NA OCELOVÉ PODKLADNÍ KONSTRUKCI (POPSÁNO V TABULCE SKLADEB KONSTRUKCÍ A POVRCHOVÝCH ÚPRAV)
	SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ ZDIVA Z BROUŠENÝCH CIHEL KERAMICKÝCH např. HELUZ 8 (375/80/249) P12,5 NA TENKOU CELOPSLOŠNOU TENKOU SPÁRU
	SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ ZDIVA Z CIHEL KERAMICKÝCH PLŇÝCH (290/140/65) P10/15 NA MVC 25 MPa
	SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ ZDIVA Z PÓROBETONOVÝCH PŘESNÝCH TVÁRNIC HLADKÝCH (100/249/599) P2-500 NA TENKOVVRSTVOU ZDÍCÍ MALTY 5,0 MPa

POZNÁMKA

- JEDNÁ SE O STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ BUDOVY, PO PROVEDENÍ BOURACÍCH PRACÍ JE NUTNO IN SITU OVĚŘIT SOULAD PROJEKTOVANÉHO ZÁMĚRU S OHLEDEM NA STÁVAJÍCÍ KCE.
- UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ V SOCIÁLNÍM ZÁZEMÍ JE ORIENTAČNÍ - PODROBNĚJI VIZ VÝKRES D.1.1.7 BAREVNÉ ČLENĚNÍ OBKLADŮ
- VEŠKERÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE, KTERÉ BUDOU ZABUDOVÁNY A NEBUDOU TAK PŘÍSTUPNY, BUDOU OPATŘENY OCHRANNÝM NÁTĚREM
- POZICE VŠECH DRÁŽEK, PROSTUPŮ A REV. DÍŘEK JE NUTNO ZKOORDINOVAT IN SITU S POŽADAVKY UVEDENÝMI V ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
- PRVKY OZNAČENÉ INDEXEM JSOU PODROBNĚ POPSÁNY V TEXTOVÉ ČÁSTI DOKUMENTACE, POVRCHOVÉ ÚPRAVY A SKLADBY KONSTRUKCÍ JSOU UVEDENY V TABULCE MÍSTNOSTÍ
- VÝKRES NENAHRAZUJE REALIZAČNÍ ANI DÍLENSKOU DOKUMENTACI, PŘI PROVÁDĚNÍ MOHOU NASTAT SITUACE NEPŘEDVÍDANÉ PROJEKTEM - JE NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM

SEZNAM REVIZÍ

-

AKCE		STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉ JEDNOTKY č.2033/10		P H A	
		Na Březince 2033/17, 150 00 Praha 5 – Smíchov			
INVESTOR	Městská část Praha 5 v zastoupení správní f.	Č.ZAK.	849		
	Centra a.s., Na Zatlance 1350/13, 15000 Praha 5	STUPEŇ	DPS		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	ATELIER P.H.A. spol. s r.o.	MĚŘÍTKO	1:50		
	Gabčíkova 15, Praha 8, 182 00	DATUM	12/2024		
ODP. PROJEKTANT	Ing. arch. O. Gattermayer	FORMÁT	2xA4		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. T. Hromádko	OBJEKT	SO–01		
VYPRACOVAL	Ing. arch. M. Šiška	D.1.1 ARCH. STAVEB. ŘEŠENÍ			
VÝKRES			Č.V./Č.REV.		
PŮDORYS – NÁVRH			05/0		