



potrubí plynovodu
vedeno po stěně

TABULKA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV	PLOCHA (m ²)	Podlaha
1.01	POKOJ	21.80	PVC
1.02	WC	1.26	KERAM. DLAŽBA
1.03	SPÍŽ	0.88	BETONOVÁ DLAŽBA
1.04	KOUPELNA	2.76	KERAM. DLAŽBA
1.05	CHODBA	5.54	PVC
1.06	OBÝVACÍ POKOJ + KK	16.72	PVC
CELKEM		48.96	

LEGENDA

- Stávající konstrukce
- Zjišťovací sondy S1, S2,...

ZJIŠŤOVACÍ SONDY

Sonda S1 u propadu podlahy

- Skladba podlahy
- líno 3 mm
 - dřevotřísková deska 15 mm
 - parkety 23 mm
 - roznášecí prkna 25 mm
 - škvárový podsyp vč. dřev. polštářů 50 mm
 - prkenný záklop 25 mm
 - dřevěný trámový strop
 - prkenné podbití na rákosnících

prostor mezi trámy 0,9m

Sonda S2 průběžnost příčky ve stropní konstrukci

Příčka ukončená pod stropní konstrukcí (žebrový
železobetonový strop).

Sonda S3 skladba podlahy u paty příčky

- líno 3 mm
- kamenná dlažba 20 mm
- betonový potěr 20 mm
- škvárový podsyp 124 mm
- stropní železobetonová konstrukce

příčka založena na žb stropní konstrukci

Sonda S4 průběžnost příčky ve stropní konstrukci

Příčka zděná na štorc z dvouděrových keramických cihel
není průběžná, příčka ukončená pod prkenném podbití
trámového stropu. Příčka založená na trámu.

Sonda S5 skladba podlahy u paty příčky

- Příčka vyzděná na štorc, založená na trámu
- Skladba podlahy
- PVC (2x vrstva PVC v místě kuchyňského koutu)
 - dřevotřísková deska
 - roznášecí prkna
 - podsyp

ZHOTOVITEL:



PROJEKT s.r.o.

Boa projekt s.r.o.
Na Hutmance 439/8, Praha 5 - Jinonice
IČ:06934927, tel: +420 603794388

ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Ing. Vít Řezáč

AKCE:

Rekonstrukce bytové jednotky MČ
Radlická 2070/112, 150 00 Praha 5
b.j.č. 12

ZHOTOVITEL ČÁSTI:



PROJEKT s.r.o.

Boa projekt s.r.o.
Na Hutmance 439/8, Praha 5 - Jinonice
IČ:06934927, tel: +420 603794388

ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Ing. Vít Řezáč

VYPRACOVAL:

Ing. Jiří Slezák

INVESTOR:

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5

ZAK.Č.

24 178

STUPEŇ PD:

PARÉ:

DATUM:

15.03.2025

DPS

FORMÁT:

2x A4

ČÍSLO ČÁSTI:

G.1.

MĚŘÍTKO:

1:50

ČÍSLO VÝKRESU:

1.

ČÁST DOKUMENTACE:

STAVEBNÍ ČÁST

NÁZEV ČÁSTI:

PŮDORYS
STÁVAJÍCÍ STAV - SONDY