

PROTOKOL Z ODBORNÉ PROHLÍDKY

Plavý č. 2

Provozovatel: <i>Rad. sklípek</i>	Evidenční číslo výtahu: <i>72-002</i>	
Umístění výtahu: <i>Plessova 4</i>	Nosnost: <i>250kg</i>	stanic/nástupišť <i>2/2</i>
Prohlížené díly – číslo se závadou zakroužkovat		

I. STROJOVNA	II. ŠACHTA	III. KLEC
1. výtahový stroj/hydraulický agregát	21. ohrazení	41. podlaha
2. elektromotor/hydr. válec	22. vodítka	42. stěny, strop
3. brzda	23. nosné prostředky	43. klecové dveře
4. koncový vypínač	24. vyvažovací závaží	44. závěs
5. omezovač rychlosti	25. prohlubeň	45. zachycovače
6. omezení doby chodu motoru	26. nárazníky	46. vodící čelisti
7. hlavní vypínač a pojistky	27. koncový vypínač	47. odkláněcí křivka
8. rozváděč	28. kladky (lanové a řetězové)	48. ovládací kombinace
9. příslušenství	29. šachetní dveře	49. nouzový signál
10. el./hydraul. schémata	30. dveřní uzávěrky	50. osvětlení
11. systém zabraňující klesání klece	31. patrové přepínače	51. el. instalace
12. bezpečnostní ventil	32. ovládače	52. tabulky, návody
13. tlakový ventil	33. signalizace	53. revizní jízda
14. ventil ručního čerpadla	34. osvětlení	54. váhící zařízení
15. hadice, potrubí	35. tabulky, návody	55. dorozumivací zařízení
16. kontrola oleje	36. napínací zařízení	56. clona
17. ukazatel polohy klece	37. lano omezovače rychlosti	57.
18. přístup, osvětlení	38.	58.
19. tabulky, značení, návody	39.	
20.	40.	

V případě zjištění závady se číslo závady zakroužkuje.

ZÁVADY: *Výtah mimo provoz od k. 2010 (havárie)*

Netná GO.

ZÁVĚR:
I. Výtah je způsobilý provozu ANO - NE pro závady podle bodů:

Odpovědný pracovník majitele/provozovatele:	Odborná prohlídka provedena dne: <i>18. X. 13</i>
Jméno:	Jméno:
Razítko a podpis:	Příští odbornou prohlídku provede: <i>POLEČEK Jaroslav</i> st. ev. č. <i>0709/2/08/R,Z/E,ZZ-V</i> revizní technik výtahů