



TABULKA MÍSTNOSTÍ			
Č.M.	NÁZEV	PLOCHA (m²)	Podlaha
1.01	KUCHYŇ	11.30	PVC
1.02	ŠATNA	4.60	PARKETY
1.03	POKOJ	13.77	PARKETY
1.04	WC	2.12	KERAMICKÁ DLAŽBA
1.05	SPÍŽ	1.97	BETONOVÁ DLAŽBA
1.06	KOUPELNA	6.17	KERAMICKÁ DLAŽBA
1.07	CHODBA	11.57	PVC
1.08	POKOJ	32.64	KOBEREC
CELKEM		84.15	

ZJIŠŤOVACÍ SONDY

SONDA S1 SKLADBA PODLAHY U VRCHOLU KLENBY

Lino	2 mm
Betonová dlažba	15 mm
Betonová mazanina	30 mm
Násyp	108 mm
celkem	155 mm
Klenba	

S2 a S3 POZICE PŘEKladU

Sonda 2 a 3:
Potvrzen klenebný pás jako překlád.

S4 ODSTRANĚNÍ KOBERCE

Odstranění koberce v celé ploše pokoje, potvrzen stav stávajících vlysů.

S5 ZJIŠTĚNÍ KONSTRUKCE ZA VESTAVĚNOU SKŘÍNÍ

Sonda potvrdila zděnou konstrukci za vestavěnou skříní oddělující dvě bytové jednotky.

S6 PRŮBĚŽNOST PŘÍČKY

Příčka končí pod podbitím stropní konstrukce, není tedy průběžná.

SONDA S7 SKLADBA PODLAHY NAD KLENBOU+ZALOŽENÍ PŘÍČKY

Lino	2 mm
Betonová dlažba	15 mm
Betonová mazanina	50 mm
Násyp	253 mm
celkem	320 mm
Klenba	

ZHOTOVITEL:



PROJEKT s.r.o.

Boa projekt s.r.o.
Na Hutěmance 439/8, Praha 5 - Jinonice
IČ:06934927, tel: +420 603794388

ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Ing. Vít Řezáč

ZHOTOVITEL ČÁSTI:



PROJEKT s.r.o.

Boa projekt s.r.o.
Na Hutěmance 439/8, Praha 5 - Jinonice
IČ:06934927, tel: +420 603794388

ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Ing. Vít Řezáč

VYPRACOVAL:

Ing. Ondřej Mědílek

ČÁST DOKUMENTACE:

STAVEBNÍ PRŮZKUM

NÁZEV ČÁSTI:

STÁVAJÍCÍ STAV
ZJIŠŤOVACÍ SONDY

AKCE:

Rekonstrukce bytové jednotky MČ
Zborovská 526/44, 150 00 Praha 5
bj.č. 6

INVESTOR:

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5

ZAK.Č.

24 177

STUPEŇ PD:

PARÉ:

DATUM:

28.2.2025

DSP

FORMÁT:

3xA4

ČÍSLO ČÁSTI:

G.1

MĚŘÍTKO:

1:50

ČÍSLO VÝKRESU:

1